

יפנאוטו - חברה ישראלית לרכב בע"מ, רח' המגשימים 6, פתח תקווה

הודעה לבעלי רכב מתוצר סובארו B4 ואוטבוק לשנים 2018

הרינו להודיע לחלק מהלקוחות, בעלי רכב מתוצר סובארו דגמי B4 ואוטבוק מודל שנות 2018, כי יצרנית הרכב, חב' SUBARU CORPORATION הודיעה על הצורך לבצע "קריאה חוזרת" (RECALL) לחלק מהמכוניות מדגם זה, לצורך עדכון מד הדלק הדיגיטלי, שעלול להראות כמות דלק גבוהה מאשר אכן יש במיכל הדלק.

לכל בעלי כלי הרכב הנכללים בריקול זה תשלח הודעה בכתב. לקוח שירצה לבדוק אם מכוניתו נכללת בקריאת השירות, יכול להיכנס לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: <http://www.subaru.co.il>, בעמוד "קריאות שירות" שנמצא בתפריט "שירות" בחלקו העליון של העמוד הראשי, או להתקשר למוקד שירות לקוחות, טל' מס' 6263* שלוחה 2.

את "הקריאה החוזרת" ניתן יהיה לבצע רק במרכזי השירות של החברה. רשימת מרכזי השירות מופיעה בחוברת האחריות, וכן מפורסמת באתר האינטרנט של החברה, <http://www.subaru.co.il>.

תיקון הקריאה החוזרת יתבצע ללא תשלום. עם קבלת הזימון בכתב, יש לתאם מראש את מועד ההגעה עם מרכז השירות.

על פי תקנה 306 (א) לתקנות התעבורה, בעל רכב שלא יבצע בפועל את הקריאה החוזרת תוך 6 חודשים, משרד התעבורה לא יחדש את רישיון הרכב וכן עפ"י תקנה 306 (ג) לא יכול בעל הרכב לבצע העברת בעלות.