

יפנאוטו - חברה ישראלית לרכב בע"מ, רח' המגשימים 6, פתח תקווה

הודעה לבעלי רכב מתוצרת סובארו פורסטר משנות דגם 2015-2017

הרינו להודיע לחלק מהלקוחות, בעלי רכב מתוצר סובארו דגמי: פורסטר. כי יצרנית הרכב, חב' SUBARU CORPORATION הודיעה על הצורך לבצע "קריאה חוזרת" (RECALL) לחלק מהמכוניות מדגם זה, לצורך בדיקה והחלפה בעת הצורך של סעפת פליטה קדמית, במידה והאומים לא מהודקים לפי המומנט הרצוי.

לכל בעלי כלי הרכב הנכללים בריקול זה תשלח הודעה בכתב. לקוח שירצה לבדוק אם מכוניתו נכללת בקריאת השירות, יכול להיכנס לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: <http://www.subaru.co.il>, בעמוד "קריאות שירות" שנמצא בתפריט "שירות" בחלקו העליון של העמוד הראשי, או להתקשר למוקד שירות לקוחות, טל' מס' *6263 שלוחה 2.

משך העבודה כ שעה ובמקרים חריגים עלול להתארך.

את "הקריאה החוזרת" ניתן יהיה לבצע רק במרכזי השירות של החברה. רשימת מרכזי השירות מופיעה בחוברת האחריות, וכן מפורסמת באתר האינטרנט של החברה, <http://www.subaru.co.il>.

תיקון הקריאה החוזרת יתבצע ללא תשלום. עם קבלת הזימון בכתב, יש לתאם מראש את מועד ההגעה עם מרכז השירות.

על פי תקנה 306 (א) לתקנות התעבורה, בעל רכב שלא יבצע בפועל את הקריאה החוזרת תוך 6 חודשים, משרד התחבורה לא יחדש את רישיון הרכב וכן עפ"י תקנה 306 (ג) לא יכול בעל הרכב לבצע העברת בעלות.

בכבוד רב,

יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע"מ