

יפנאוטו - חברה ישראלית לרכב בע"מ, רח' המגשימים 6, פתח תקווה

הודעה לבעלי רכב מתוצר סובארו פורסטר **שנת דגם 2019**

הרינו להודיע לחלק מהלקוחות, בעלי רכב מתוצר סובארו דגמי: פורסטר, כי יצרנית הרכב, חב' SUBARU CORPORATION הודיעה על הצורך לבצע "קריאה חוזרת" (RECALL) לחלק מהמכוניות מדגם זה, לצורך החלפת שסתום PCV במנוע.

לכל בעלי כלי הרכב הנכללים בריקול זה תשלח הודעה בכתב. לקוח שירצה לבדוק אם מכוניתו נכללת בקריאת השירות, יכול להיכנס לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: <http://www.subaru.co.il>, בעמוד "קריאות שירות" שנמצא בתפריט "שירות" בחלקו העליון של העמוד הראשי, או להתקשר למוקד שירות לקוחות, טל' מס' 6263* שלוחה 2.

משך העבודה כמחצית השעה ובמקרים חריגים עלול להתארך.

את "הקריאה החוזרת" ניתן יהיה לבצע רק במרכזי השירות של החברה. רשימת מרכזי השירות מופיעה בחוברת האחריות, וכן מפורסמת באתר האינטרנט של החברה.

תיקון הקריאה החוזרת יתבצע ללא תשלום. עם קבלת הזימון בכתב, יש לתאם מראש את מועד ההגעה עם מרכז השירות.

על פי תקנה 306 (א) לתקנות התעבורה, בעל רכב שלא יבצע בפועל את הקריאה החוזרת תוך 6 חודשים, משרד התחבורה לא יחדש את רישיון הרכב וכן עפ"י תקנה 306 (ג) לא יכול בעל הרכב לבצע העברת בעלות.

כבוד רב,

יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע"מ